

มุมมองแรกที่สะท้อนความเป็นคุณ

Your image at First Sight



ข้อมูลเปรียบเทียบการจ้างช่างทั่วไปเพื่อทาสีหลังคา กับ การใช้บริการของ Max-colorful roof

ช่างทาสี	Max-colorful roof
1. สีที่เลือกใช้อาจไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานบนหลังคาที่ต้องอาศัยความทนทานอย่างของฟิล์มสีสูงกว่าสีทั่วไป	1. สีอคริลิกแท้ 100%เหมาะสมกับงานหลังคาโดยตรง ผลิตตามมาตรฐานสีจากโรงงานผู้ผลิตกระเบื้อง
2. สีอาจไม่ทนทานต่อ UV ทำให้ซีดจางเร็ว	2. ทนทาน UV ไม่ซีดจางเร็ว
3. สีอาจไม่สามารถต้านทานตะไคร่น้ำ เชื้อรา ภายใน 1 ปี อาจเกิดปัญหาเชื้อรา ตะไคร่น้ำเกาะจนหลังคาหมดความสวยงาม	3. มีคุณสมบัติในการต้านทานตะไคร่น้ำเชื้อรา
4. เนื้อสีอาจแห้งด้านและ มีสีให้เลือกไม่มากนัก สำหรับสีที่ใช้กับงานหลังคา บางสีต้องสังเวยผลิตเป็นเวลานาน	4. เนื้อสีทั้งเงา สวยงามกว่า มีสีให้เลือกมากมาย สังเวยผลิตสีตามต้องการได้ ไม่ต้องรอนาน
5. ไม่มีการรับประกันคุณภาพงาน กรณีมีปัญหา มักตามตัวไม่เจอ หรือไม่รับผิดชอบ	5. อายุใช้งานนานกว่า 10 ปี รับประกันคุณภาพงาน ไม่หลุดร่อนนานถึง 5 ปี
6. การเตรียมพื้นผิวก่อนทาสีอาจไม่ดี เช่นล้างไม่สะอาดเพียงพอ เพราะใช้แค่ น้ำโรย ซึ่งมีผลต่อการหลุดร่อนของเนื้อสีที่ทาในเวลาอันรวดเร็ว	6. ล้างทำความสะอาดพื้นผิวเดิมด้วยเครื่อง Waterjet (เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง) สามารถจัดคราบตะไคร่ เชื้อรา สิ่งสกปรกออกได้หมดจดกว่าทำให้เนื้อสีติดหลังคาทนนานขึ้น
7. การทาสีหลังคาช่างทั่วไป ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหากันรั่วซึม ปัญหา รอยแตก ร้าวต่างๆ ให้ และอาจเป็นเหตุทำให้เกิด ปัญหา รั่วซึมขึ้นใหม่จากการใช้เวลาทำงานอยู่บนหลังคานานเกิน	7. ก่อนทำงานจะแก้ปัญหารั่วซึมบนหลังคาโดยใช้ อคริลิกกันซึม Max-seal เคลือบตามจุดที่มีปัญหา
8. การทาสีหลังคาช่างทั่วไป ไม่ได้แก้ปัญหาเชื้อราเก่าที่ฝังรากในรูพรุนของกระเบื้อง ภายใน 1 ปี กระเบื้องจะเกิดเชื้อราดำงอกขึ้นใหม่	8. ช่วยขจัดปัญหาราดำที่ฝังรากอยู่ในกระเบื้องไม่ให้งอกขึ้นอีกโดยพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อรา Max-fungicide
9. ช่างทั่วไปใช้แปรงทา อาจเกิดรอยแปรงบนผิวกระเบื้อง ไม่สวยงาม	9. ใช้เครื่อง Airless spray สำหรับพ่นสีโดยตรง เนื้อสีเนียนเรียบ สม่ำเสมอสวยงามกว่าใช้แปรง
10. การใช้แปรงทาสีหลังคา ทำให้งานช้า คุณภาพงานไม่ดี	10. ใช้วิธีการพ่นเป็นส่วนใหญ่ ใช้แปรงบางจุดเท่าที่จำเป็น ทำให้ปฏิบัติงานรวดเร็ว คุณภาพงานดี มีเจ้าหน้าที่ควบคุมงานดูแลความถูกต้องเรียบร้อยของงานให้ตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

